


Пример использования реле RSA-GSD-230



Подключение трехпроводных датчиков производится на клеммы:
 6-общая нога,
 5-датчик перерыва,
 4-датчик протечки.

Подключение четырех проводных датчиков производится на клеммы:
 6- датчик перегрева -Т1,
 5-датчик перерыва-Т2,
 4-датчик протечки электрод,
 СОМ- датчик протечки второй провод

Подключение датчиков

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист